

Neueindeckung St. Martin Kirche in Ingolstadt/Spitalhof

Mit nachfolgenden Bildern möchten wir Ihnen die äußerst gelungene Erneuerung der Kirchturmhelmeindeckung der St. Martin Kirche in Ingolstadt-Spitalhof aufzeigen.

Bereits im Jahr 1999 wurde von der Kirchenverwaltung eine Sichtkontrolle der Turmhelmeindeckung gewünscht. Der Ausschlag dafür waren feuchte Stellen auf der Dachinnenseite. Mit Hilfe einer großen Hebebühne wurde die Eindeckung in Augenschein genommen. Dabei wurden diverse Einschusslöcher, aber auch einige Risse an den Falzen festgestellt. Nachdem nun der Putz sowie der Anstrich des Kirchturmes ausgebessert bzw. erneuert werden musste, wurde im Juli 2000 ein Gerüst aufgestellt. Bei der von uns nun erneut durchgeführten Kontrolle der Dacheindeckung fanden wir heraus, dass die 1999 festgestellten Risse an den Falzen durch Flatterbewegung der Eindeckung entstanden waren. Ursache für diese Bewegungen waren, durch die extremen Stürme der vergangenen Jahre, abgerissene Hafte. Darauf hin stand fest, dass die Eindeckung komplett erneuert werden musste. Auf der Grundlage neuester technischer Erkenntnisse wurde die Neueindeckung geplant und schließlich beauftragt.

Um Gerüststandzeiten so kurz wie möglich zu halten, musste in extrem kurzer Zeit die Neueindeckung durchgeführt werden. Nur durch unsere hervorragenden Mitarbeiter und deren besonderes Engagement konnte die Aufgabe in dieser Zeit, sowie auch in der ausgezeichneten Qualität erfüllt werden.



St. Martin Kirche in Ingolstadt